dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vår referanse
2022/8506 LAST

Vår saksbehandler
Steinar Langseth , sjefingeniør

Tilsynserklæring

for det elektriske anlegget om bord i

Fartøyets navn:	**LOFOTFERJE 1**
Kjenningssignal:	**LNOO**
Eier/reder:	**SJØTIND AS**
Adresse:	**Postboks 17**
	6001 ÅLESUND
Tilsynsdato:	**19.05.2022**

Tilsynet med det elektriske anlegget ble gjennomført som stikkprøvekontroll med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3, jf. forskrift om maritime elektriske anlegg, fme, § 48.

I henhold til fme § 4, er det reders/eiers ansvar at fartøyets elektriske anlegg til enhver tid tilfredsstiller forskriftens krav.

Nytt tilsyn må utføres innen: 20.04.2027

Frist for nytt tilsyn skal være identisk med forfallsdato for hovedsertifikat for fartøyet. Dersom vår frist ikke er i samsvar med Sjøfartsdirektoratet sin frist, er det Sjøfartsdirektoratet sin frist som gjelder.
Nytt tilsyn kan foretas inntil 3 mnd. før utløpsdatoen for hovedsertifikatet.

Tilsynserklæringen er en del av fartøyets sertifikat og skal oppbevares om bord

Det forutsettes at eventuelle påpekte avvik etter tilsynet meldes rettet innen frist angitt i tilsynsrapport.
Manglende rettemelding innebærer at fartøyets sertifikat ikke er gyldig.

Sted	**Dato**	**Underskrift/stempel**
Trondheim	01.06.2022	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tilsynsregion Midt-Norge

Postadresse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tilsynsregion Midt-Norge
Krambugata 14, 7010 Trondheim

Kontoradresse
Krambugata 14
7010 Trondheim

E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
73 53 85 50

Internett
www.dsb.no

Organisasjonsnummer
974 760 983

Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg