

Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2014/45/EU



Statens vegvesen

Resultat	Kjøretøyet er ikke godkjent
Frist for godkjent kontroll	30.09.2019

Godkjeningsnummer	9581	Kontrollorgan	Team Verksted Nord AS
Kjennemerke	SU 74359	Kilometerstand	265002
Understellsnummer	WMA21SZZ99W135364	Kontrolldato	12.09.2019 10:49
Merke	MAN	Kontrolltype	Periodisk kontroll
Type	6X2-2 LL	Kontrollnummer	3009463274
Modell	TGS26.320	Tidligere kontrollnummer	
Drivstoffkode	2 Diesel	Kontrollør	JCJ
Kjøretøygruppe teknisk	N3	Nasjonalitetskode	N
Kjøretøygruppe avgift	361 LASTEBIL, LUKKET	Registrert første gang	2009
Avgasskode	5T	Tillatt totalvekt	28000

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)	59	Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m ⁻¹)	0,32
-----------------------------	--	-----------------------------	----	----------------	--	------------------------------------	------

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	0	Antall feil kode 2	13	Antall feil kode 3	0
--------------------	---	--------------------	----	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
2	1.1.9 Akkumulator, trykkluftbeholder	c) Beholder utett, Bakre, Venstre
2	1.1.14 Bremsetromler, bremseskiver	f) Mer enn 25 % rust på en side av bremseskive, 1 Aksel, Venstre, 2 Aksel, Begge sider
2	4.2.1 Parklys/baklys/kjørellys/markeringslys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke, Baklys venstre.
2	4.2.1 Parklys/baklys/kjørellys/markeringslys - tilstand og virkemåte	c) Mangler, Markeringslys høyre bak.
2	4.7.1 Skiltlys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke
2	4.11 Elektrisk ledningsnett	a) Utilstrekkelig eller uforsvarlig sikret eller festet, Høyre, Bakre
2	4.12 Ikke-obligatoriske lykter og refleksinnretninger	d) Ikke tilstrekkelig festet, Arbeidslykt høyre.
2	6.1.4 Støtfangere, sidehinder og underkjøringshinder	b) Skadet støtfanger, Fremre
2	6.1.4 Støtfangere, sidehinder og underkjøringshinder	j) Skadet underkjørings-hinder, Høyre
2	6.2.9 Annet innvendig og utvendig tilbehør og utstyr	a) Innfestning av tilbehør eller utstyr defekt, Defekt sylinter på baklift
2	6.2.9 Annet innvendig og utvendig tilbehør og utstyr	b) Tilbehør eller utstyr er ikke i samsvar med kravene, Store rustskader på løftebord.
2	6.2.10 Skjerming av hjul og skvettlappinnretninger	a) Skadet, Venstre
2	8.3.1 Væskelekkasjer	a) Oljelekkasje motor

Rettledning og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet