Kontroll av avgasmottryck

BB motor, Scania DI13 092M motornummer 7264611

Momentanavläsning vid normal driftshastighet 55% last, 1,064
Vid högsta normalfart 63% last 1,084
Test vid 90% enligt rapport nedan

Resultatet visas. Spara resultatet.

Temperatur innan katalysator [°C] (full avgasefterbehandling)
382

Temperatur efter katalysator [°C] (full avgasefterbehandling)
395

Avgasmottryck [hPa] (full avgasefterbehandling)
1192

Avgasflöde [kg/min] (full avgasefterbehandling)
30

Avbrottsorsak (full avgasefterbehandling)
0

Motorvarvtal [r/min] (full avgasefterbehandling)
1701.8

Beräknad belastning vid aktuellt motorvarvtal [%] (full avgasefterbehandling)
90

Temperatur innan katalysator [°C] (ingen avgasefterbehandling)
361

Temperatur efter katalysator [°C] (ingen avgasefterbehandling)
347

Avgasmottryck [hPa] (ingen avgasefterbehandling)
1066

Avgasflöde [kg/min] (ingen avgasefterbehandling)
32

Avbrottsorsak (ingen avgasefterbehandling)
0

Motorvarvtal [r/min] (ingen avgasefterbehandling)
1708.5

Beräknad belastning vid aktuellt motorvarvtal [%] (ingen avgasefterbehandling)
89