

Kunde: Hæhre Fartøy: HÆHRE V	Start Dato: Nesna 15.11.2022 Ferdig Dato	Rapport nummer: 1
	Sted: Weston Helgeland	Sider: 9
	Ansvarlig: Ole Jonar Johansen	Tegningsnummer:
Prosjekt: Male bunnstoff med rull og sprøyte. Blått skrog med rull.		Prosjektnummer: 2201 - 0002
Kort beskrivelse av jobben: Skrog blei vasket. Noen sår i skroget er plast reparert og bunnstoff rullet på. Det er brukt Jotun Sea force 30. Blå sider er jotun XP RAL 5013		
Viktige sikkerhetstiltak & kontroll punkter: Verneutstyr.		
Arbeidere: Ole Jonar / Sorin Dragoman .		
Oppsummering av jobben: Der er en jordingsplate og sink i skroget som ikke er malt ☹ Det er malt under opplagings putter.		
Vedlegg: Bilder		
Signatur ansvarlig leder: Arild Remhaug		















